

## CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI

www.consappalazzochigi.com info@consappalazzochigi.com

## Stop alle prove di "fatica" al Box-Garitta "Box2" Intervento Consap

La Segreteria Locale Consap ha segnalato agli Uffici competenti dell'Ispettorato (Ufficio Tecnico) la "goffa" situazione della porta d'ingresso della **garitta box2**, in evidente stato di difficilissima manovrabilità nelle operazioni di apertura e chiusura, dovuta ad un'inclinazione della porta stessa che provoca (da diverso tempo...) contrasto con la base del box.

La segnalazione della Consap (che riguarda la sicurezza e l'efficienza sui luoghi di lavoro) è stata subito accolta dagli uffici d'interesse dell'Ispettorato che hanno provveduto ad inoltrare richiesta d'intervento alla P.C.M. (competente alla manutenzione dei box).

Attendiamo quindi gli sviluppi della situazione, nell'auspicio che si concludano presto "le prove di forza" degli operatori in servizio alla garitta box2.

Roma 2 ottobre 2009